

МБОУ «Старобрянская средняя общеобразовательная школа»
Заиграевский район, Республика Бурятия

671338 Заиграевский район, с. Старая Брянь, ул Центральная, 55 А, телефон 55-1-68
school_starayabryan@govrb.ru



УТВЕРЖДАЮ
И.о.Директор школы
Владимирова М.А.
Приказ № 115/1 от
01.09.2023г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1 . Наименование (вид) объекта общеобразовательное учреждение

1.2. Адрес объекта 671338, Республика Бурятия, Заиграевский район,
с. Старая Брянь, ул. Центральная 55А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 1177,3 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1500 кв. м

1.4. Год постройки здания 1976 последнего капитального ремонта

нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024 , _____

капитального планируется

сведения об организации, расположенной на объекте: нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старобрянская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Старобрянская СОШ»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 671338, Республика Бурятия,
Заиграевский район, с Старая Брянь, ул. Центральная 55А

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
оперативное управление _____

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) _____

государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
региональная _____

1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образованием администрации муниципального образования «Заиграевский район»** _____

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **671310, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Заиграево, ул Октябрьская д.14** _____

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
образование _____

2.2 Виды оказываемых услуг **образовательные услуги по программам начального, основного, среднего общего образования**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: **150 чел., посещает 48 человек в одну смену** _____

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутный транспорт движется из п. Атахатай в с. Старая Брянь, что составляет 10 км., учащиеся из с Старая Брянь- пешком _____

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **200** м

3.2.2. время движения (пешком) **5** мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) **нет**

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет нерегулируемые*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (*акустическая, тактильная, визуальная; нет*): **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути (*есть, нет*): **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: (*да, нет*) **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ВДН

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	технические решения невозможны

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2023-2024

в рамках предусмотрено

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность условная

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДУ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование с Управлением образования АМО «Заиграевский район», Министерством образования и науки Республики Бурятия

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата нет

(наименование сайта, портала)

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «01» сентября 2023г.,
 2. Акта обследования объекта: № акта _1 «01» сентября 2023г.,
 3. Решения Комиссии по приемке помещений от «01» сентября 2023г.,
-

УТВЕРЖДАЮ
И.о.Директор школы
Владимирова М.А.

Приказ №115/1 от
01.09.2023г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.2. Наименование (вид) объекта: общеобразовательная школа

1.2. Адрес объекта: 671338, Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Старая Брянь, ул. Центральная, д.55А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 1177,3 кв. м

1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта

нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего

2024

капитального планируется

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старобрянская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ СБСОШ)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 671338, Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Старая Брянь, ул. Центральная, д.55А

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образованием администрации муниципального образования «Заиграевский район»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 671310, Республика Бурятия, Заиграевский район, пгт. Заиграево, ул Октябрьская д.14

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образовательные услуги по программам начального, основного, среднего общего образования

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Маршрутный транспорт движется из п. Атхатай в с. Старая Брянь, что составляет 10 км., учащиеся из с. Старая Брянь- пешком

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **200 м**

3.2.2. время движения (пешком) **5 мин.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):

нет

3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет) **нерегулируемые**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет) **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать) **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (описать) **нет**

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	технические решения

		невозможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	технические решения невозможны

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2023-2024 гг
в рамках исполнения планируется
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
доступность условная
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
ДУ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. _____ другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
да
(наименование сайта, портала)

Приложение № 1 к Акту обследования
ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____

от “ 01 ” _____ 09 _____ 20 23 г.

I. Результаты обследования:

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
общеобразовательное учреждение ,**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старобрянская средняя
общеобразовательная школа »

Адрес объекта Республика Бурятия, Заиграевский район, с.Старая Брянь, ул. Центральная
55А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет			Недоступно для инвалидов- колясочников, слепых	К,О,С,Г	Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов- колясочников, элементами информации об объекте. должны быть предусмотрены условия беспрепятственно го, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание.	Капит альны й ремон т

1.2	Путь (пути) движения на территории	нет			Отсутствие приспособленных путей движения для маломобильных групп населения		<p>Должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН система средств информационной поддержки.</p> <p>Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. Покрытие пешеходных дорожек должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге.</p>	
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса			

1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствие автостоянки и парковки		<p>Обустройство автостоянки и парковки:</p> <p>На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске.</p> <p>Выделяемые места должны обозначаться знаками, на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) расположенным на высоте не менее 1,5 м.</p>	
-----	------------------------	-----	--	--	-----------------------------------	--	--	--

	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствие информационной поддержки на всех путях движения МГН, мест отдыха, пандусов, специально отведенного места для автостоянки и парковки	Для всех категорий	Установка информационной поддержки на всех путях движения МГН; - оборудование мест отдыха; - строительство автостоянки и мест парковки, пандусов	Капитальный ремонт
--	-------------------------	--	--	--	--------------------	--	--------------------

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД		Папка №1 Фото1	Капитальный ремонт

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: необходимо строительство зон санитарного обслуживания (туалетов, канализации)

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старобрянская средняя общеобразовательная школа»

Адрес объекта Республика Бурятия, Заиграевский район, с.Старая Брянь, ул. Центральная 55А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2 · 1	Лестница (наружная)	Нет						
2 · 2	Пандус (наружный)	Нет						
2 · 3	Входная площадка (перед дверью)	Нет						
2 · 4	Дверь (входная)	Есть		Папка № 2	- дверь не соответствует стандарту - нет кнопки вызова, - нет фиксатора, обеспечивающего задержку закрывания двери - порог и перепад высот в дверном проеме более 0,025 м (0,05 м)	Для всех категорий	- Замена дверей - Установка кнопки вызова; - установка фиксатора, обеспечивающего задержку автоматического закрывания - устранение перепада	Капитальный ремонт
2 · 5	Тамбур	есть		Папка № 2	Несоответствие размеров тамбура: Глубина менее 1,8 м (1,7 м)	Для всех категорий		
2 · 6	Дверь (входная) с тамбура	есть			Не соответствует стандартам		Замена дверей	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О, Г, У)	2,3	<u>2,3</u>	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И (О, Г, У)

I. Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
общеобразовательное учреждение**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старобрянская средняя общеобразовательная школа»

Адрес объекта Республика Бурятия, Заиграевский район, с.Старая Брянь, ул. Центральная 55А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3 · 1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Покрытие полов препятствует движению	Для всех категорий	Замена линолеума	Текущий ремонт
3 · 2	Лестница (внутри здания)	нет						
3 · 3	Пандус (внутри здания)	нет						
3 · 4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3 · 5	Дверь	нет						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	11, 3,2	3-8	- параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям;	К,О,Г, С,У	Обустройство путей эвакуации Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания:	Технические решения невозможны

						<p>Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее:</p> <p>при движении 1,5 м; кресла-коляски в одном направлении при встречном движении 1,8 м.</p>	
	ОБЩИЕ требования к зоне				- параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям;		Технические решения невозможны

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД			Капитальный, текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ВНД

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

общеобразовательное учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старобрянская средняя общеобразовательная школа»

Адрес объекта Республика Бурятия, Заиграевский район, с.Старая Брянь, ул. Центральная 55А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Отсутствие информирующих обозначений помещения – дублирование рельефными знаками, тактильными, акустическими	Для всех категорий	Размещение информирующих обозначений помещения – дублирование рельефными знаками, тактильными, акустическими	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания (зал для приема пищи)	есть			Ширина между столами соответствует размерам (не менее 1,8 м проем-выезд)	К	Ширина между столами не менее 1,8 м проем-выезд. В образовательных учреждениях для учащихся инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.	Технически решение невозможно

4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			параметры структурно-планировочных элементов соответствуют нормативным требованиям	К	Расширение ширины пути движения до соответствующих нормативных требований	Технически решения невозможны
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне				параметры структурно-планировочных элементов не в полной мере соответствуют нормативным требованиям (не соответствует напольное покрытие, размещение розеток, отсутствуют тактильные, акустические, визуальные средства информации) параметры структурно-планировочных элементов (коридоры) не соответствуют нормативным требованиям	К, С, Г	Установка розеток, замена напольного покрытия, установка тактильных, акустических, визуальных средств информации Расширение ширины пути движения до соответствующих нормативных требований	Технически решения невозможны

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (клиентский зал)	ВНД			Текущий ремонт

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старобрянская средняя общеобразовательная школа»

Адрес объекта Республика Бурятия, Заиграевский район, с.Старая Брянь, ул. Центральная 55А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			- параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям;	все	Установка проходов шириной не менее 1,8 м между рядами умывальников, уборных, писсуаров. Доступная туалетная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны	Технически решение невозможно

							открываться наружу.	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	Душевая отсутствует	все	Установка душевой	Технически решение невозможно
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			- параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям;	все	Проходы между рядами для шкафов гардеробных шириной не менее: - 2,4 м,	Технически решение невозможно
	ОБЩИЕ требования к зоне				- параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям;	все	Установка проходов шириной не менее 1,8 м между рядами умывальников, уборных, писсуаров Установка душевой Проходы между рядами для шкафов гардеробных шириной не менее: - 2,4 м,	Технически решение невозможно

ПЗакключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД			Технические решения невозможны

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ВНД

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старобрянская средняя общеобразовательная школа»
Адрес объекта Республика Бурятия, Заиграевский район, с.Старая Брянь, ул. Центральная 55А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Системы средств информации и сигнализации об опасности визуальные, отсутствуют. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, к системе оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях, следует устанавливать в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН.	всех	Установка системы визуальных средств информации и сигнализации об опасности	Капитальный ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Системы средств информации и сигнализации об опасности звуковые отсутствуют. Для аварийной звуковой сигнализации следует	всех	Установка системы акустических средств информации и сигнализации об	Капитальный ремонт

					применять приборы, обеспечивающие уровень звука не менее 80-100 дБ в течение 30 с. Звуковые сигнализаторы (электрические, механические или электронные) должны удовлетворять требованиям ГОСТ 21786 . Аппаратура привода их в действие должна находиться не менее чем за 0,8 м до предупреждаемого участка пути.		опасности	
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Системы средств информации и сигнализации об опасности тактильные отсутствуют. Применяемые средства информации (в том числе знаки и символы) должны быть идентичными в пределах здания или комплекса зданий и сооружений, размещаемых в одном районе, в пределах предприятия, транспортного маршрута и т.п. и соответствовать знакам, установленным действующими нормативными документами по стандартизации. Целесообразно использовать международные символы.	всех	Установка системы тактильных средств информации и сигнализации об опасности	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности визуальные, акустические, тактильные отсутствуют	всех	Доступные для МГН элементы здания и территории должны идентифицироваться символами доступности в следующих местах: парковочные места; зоны посадки пассажиров; входы, если не все входы в здание, сооружение	Капитальный ремонт

						<p>являются доступными; места в общих санузлах; гардеробные, примерочные, раздевалки в зданиях, в которых не все подобные помещения являются доступными; лифты и другие подъемные устройства; зоны безопасности; проходы в других местах обслуживания МГН, где не все проходы являются доступными. Указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу, могут предусматриваться при необходимости в следующих местах: недоступные входы в здание; недоступные общественные уборные, душевые, ванны; выходы и лестницы, не являющиеся путями эвакуации инвалидов.</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

ИЗВЕЩЕНИЕ

По заключению по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

заключению: ВНД

К

Фото № 1
Территория, прилегающая к зданию



Фото № 2
Вход в здание



Фото № 3
Тамбур, вход в здание



Фото № 4
Пути передвижения, коридор



Фото № 5

Зона целевого назначения объекта (зал для приема пищи)



Фото № 6

Зона целевого назначения объекта (зал для приема пищи)



Фото № 7

Зона целевого назначения объекта (кабинет для занятий)



Фото № 8

Зона целевого назначения объекта (кабинет для занятий)



Фото № 9

Санитарно-гигиенические помещения (туалет для мальчиков)



Фото № 10

Санитарно-гигиенические помещения (туалет для девочек)



Фото № 11

Санитарно-гигиенические помещения (умывальник для девочек)



Фото № 12

Санитарно-гигиенические помещения (умывальник для мальчиков)

